



#### O-Fluete ALU a další neželezné kovy

Řezná kružnice	Stopka	Posuv do řezu (mm/min)	Pracovní otáčky (ot/min)	Posuv na zub (mm)
3 mm	3 mm	889-1778	18000	0,0508-0,1016
6 mm	6 mm	1397-2794	18000	0,0762-0,1524

-hloubka na průchod = D (pracovní průměr nástroje)

-pokud hloubka na průchod = 2xD, je potřeba hodnotu posuvu na zub zredukovat o 25%

-pokud hloubka na průchod = 3xD, je potřeba hodnotu posuvu na zub zredukovat o 50%



[www.stepcraft.cz](http://www.stepcraft.cz)