



STEPCRAFT.

montážní návod *Stavební manuál*


BefeM-iSgeurniegsBietfefestrigMuinngim skaitmManngim enaslcmherm nigeernusncghMVejte
mou-hSteirigeKM itofuonLinugbrkiciat tfoornLSuybsrtiecm atiMSSeysietesm

03/22




rozsah dodávky


- 1 montážní deska
- 2 vroubkovaný úchop
- 3 2x šroub M4x10
- 4 Závrtný šroub M6x10
- 5 šroub M6x20



Zašroubujte stavěcí šroub *přeskování*
Vyrtejte otvor v montážní desce tak, aby toto
azadn vyčnívaly 3 - 4 závity závitu.



Upevněte řídicí jednotku směsi pomocí
dva šrouby se zápustnou hlavou na montážní desce
te Příprava pro montáž na osu Z
je nyní kompletní.



Vložte šroub M6x20 do drážky
osu Z a posuňte ji nahoru asi 15 cm.




Vložte připravenou montážní desku, jako
zobrazeno na ose Z. Závitový kolík nyní funguje
jako vodítko ve štěrbíně osy Z.




Volně odšroubujte rýhovanou rukojeť.



Nasuňte řídicí jednotku směsi na
požadované polohy a poté otočte rýhovaným knoflíkem
pevně.




Připojte hadici systému stlačeného vzduchu
s ventilem (1) a hadicí pro
Mazivo s ventilem (2). Koukni na tohle
těsné usazení hadic jemným tahem.




Rozsah dodávky


- 1 Montážní deska
- 2 Vroubkovaná rukojeť
- 3 2x šroub M4x10
- 4 Závitový čep M6x10
- 5 šrouby M6x20



Prošroubujte závitový kolík podle průchozím otvorem montážní desky. Mělo by to držet ven asi 3 - 4 vlákna *nazadní strana*.



Připevněte směšovací hlavu k montážní desce pomocí dva šrouby se zápustnou hlavou M4x10. Montáž deska je nyní připravena k montáži na Osa Z.



Zavedte šroub M6x20 do drážky v ose Z a držte jej ve výšce cca 15 cm.




Nyní nasadte předem připravenou montážní desku osa Z, jak je znázorněno. Závítový kolík nyní funguje jako a vedení přes štěrbinu.



Našroubujte rýhovanou rukojeť na šroub M6x20. dělat ještě to úplně nedotahuj.




Posuňte směšovací hlavu do požadované výšky a upevněte snědl polohu utažením rýhované rukojeti.



Připojte hadici na stlačený vzduch a (1) a hadici pro mazací prostředek (2) k příslušným ventilům.

Lehkým zatažením za trubky zkontrolujte, zda dobře sedí.



STEPCRAFT GmbH & Co. KG

Na sekeru 2
58708 Menden (Sauerland)
Německo

telefon: + 49 (0) 23 73 / 179 11 60

pošta: info@stepcraft-systems.com

síť: www.stepcraft-systems.com

Společnost STEPCRAFT Inc.

Polní ulice 151
Torrington, CT 06790
Spojené státy

telefon: + 1 (203) 5 56 18 56

pošta: info@stepcraft.us

síť: www.stepcraft.us