



STEPCRAFT.

instrukce k instalaci.
Instalační manuál.

Přední panel vakuový stůl M série
Vakuový stůl s přední deskou pro M-Series

21. 10



Přesuňte portál frézky
ne v přední pozici k
aby poskytly oporu Y vřetenům. přepínač
stroj a příslušenství jsou bez napětí.

*Posuňte portál frézky
nejpřednější pozici, aby se dal
stabilita šroubů s vodícím Y. Přerušit
napájení stroje a příslušenství
series.*



Odstraňte přední panel pomocí
vyjměte osm šroubů, které drží
držte přední panel.

*Desku písma demontujte odšroubováním
osm šroubů ji drží pevně.*



Opatrně sejměte přední panel.

Opatrně sejměte přední desku.



Dále odstraňte dva
Kuličková ložiska zadáním a
Použijte kus dřeva, abyste to dostali ven
stiskněte přední panel. Dal

Kuličková ložiska v novém předním panelu.

*Poté u nás vyjměte obě kuličková ložiska-
ing, například kus dřeva k lisování
je z předního panelu. Nyní vložte
kuličková ložiska do nové přední desky.*



Protáhněte sací hadici skrz
otevření nového předního panelu a
na obou nasuňte kuličková ložiska
strany stroje správně
vřeteno.

*Protáhněte sací hadici skrz řez
z nové přední desky a zatlačte
kuličková ložiska na obou stranách stroje
správně nasadte bradu na vřeteno.*



Chcete-li instalaci dokončit,
našroubujte nový přední panel
dříve odstraněné šrouby.

*Pro dokončení montáže upevněte přední desku
s dříve odstraněnými šrouby.*



STEPCRAFT GmbH & Co. KG

Na sekeru 2
58708 Menden (Sauerland)
Německo

telefon: + 49 (0) 23 73 / 179 11 60

pošta: info@stepcraft-systems.com

síť: www.stepcraft-systems.com

Společnost STEPCRAFT Inc.

Polní ulice 151
Torrington, CT 06790
Spojené státy

telefon: + 1 (203) 5 56 18 56

pošta: info@stepcraft.us

síť: www.stepcraft.us